



Fertigungsanweisung Stückliste

Artikelnummer

WE-HL5135D2

EAN

4050075898534

Welche Hilfsmittel / Werkzeuge werden benötigt?

Kreuz-Schraubendreher

Wird eine persönliche Schutzausrüstung benötigt?

Nein

Ablauf der Fertigung

1. FOTO

Arbeitsschritt



Schrauben lösen

2. FOTO

Arbeitsschritt



Crimpeinsätze einsetzen

3. FOTO

Arbeitsschritt



Schrauben handfest anziehen

4. FOTO

Arbeitsschritt



Zange in die Tüte packen und anschließend in den Karton einpacken.

5. FOTO

Arbeitsschritt



Etikett auf das alte Etikett kleben

Dauer

Zeitdauer für die Erstellung der Stückliste (pro Stück, in Minuten)

2

Anweisung erstellt durch

Name

anderer Mitarbeiter

Name

Melanie Preuss